



Câmara Municipal de Cabo Frio

Av. Assunção, 760 - São Bento - CEP: 28906-200 - CABO FRIO/RJ
CNPJ: 29.880.739/0001-17 - Tel: (22) 2640-0700 - Site: cabofrio.legislativomunicipal.com

INDICAÇÃO Nº 0717/2024

Em, 19 de novembro de 2024

SOLICITA A EXMA. SRA. PREFEITA MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A TROCA DE MANILHAS NA RUA IRMÃ JOSÉFINA DA VEIGA DO BAIRRO PRAIA DO SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.

Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cabo Frio

O(a) Vereador(a) que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, INDICA a Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente à Exm^a. Sr^a. Prefeita solicitando medidas necessárias para que seja realizada a troca de manilhas na Rua Irmã Joséfina da Veiga do Bairro Praia do Siqueira no Município de Cabo Frio.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2024.

LEONARDO MENDES DE ABRANTES
VEREADOR(A)

JUSTIFICATIVA

A troca de manilhas na Rua Irmã Josefina da Veiga, no Bairro Praia do Siqueira, no Município de Cabo Frio, se faz necessária devido ao estado precário em que se encontram as manilhas atualmente. Essa situação tem gerado transtornos para os moradores e pedestres que transitam pela região, uma vez que as manilhas danificadas podem causar acidentes e dificultar o escoamento adequado da água da chuva.

Além disso, a troca das manilhas é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores, evitando possíveis alagamentos e problemas de saneamento básico. A manutenção adequada da infraestrutura urbana é de responsabilidade do poder público, e a realização dessa obra é essencial para a preservação do patrimônio público e para a qualidade de vida da população local.

Portanto, é imprescindível que a Prefeitura tome as medidas necessárias para providenciar a troca das manilhas na Rua Irmã Josefina da Veiga, visando garantir a segurança e o conforto dos cidadãos que residem e transitam por essa via. A realização dessa obra contribuirá para a melhoria da infraestrutura urbana e para a prevenção de possíveis problemas decorrentes da falta de manutenção adequada.